





*CL2AB Maintenance



* Customers can put some grease on pivot points (red circle place), with brass or gunmetal bushings.










* Let's maintain your machine!




零件代碼	品名及圖案	用量	備註
20CL2AB-A	上臂架(左)	1SET	1.組立M8X15L=2PCS 圓頭內六角螺絲-CAP 2.組立M8彈簧華司=2PCS 3.組立M8-Ø14華司=2PCS 4.組立M10X25L=1PCS 錐形平頭內六角螺絲 5.組立9440-055=1PCS 台灣貼紙 6.貼工單貼紙=1PCS
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤			
8341153-26	調整片		
電鍍			
20CL2AB-B	結構主架	1SET	1.組立8510-018軸承=2PCS 2.組立9310-018=1PCS 3/8"阻擋墊 3.組立3/8"外六角螺帽=2PCS 4.組立M10-Ø27華司=1PCS 5.組立M10X45L=1PCS 一般外六角頭螺絲 6.組立扣環R-Ø47=2PCS 7.組立M10彈簧華司=1PCS 8.貼9440-258貼紙=1PCS 9.貼9440-259貼紙=1PCS
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤 配合8220-270軸心檢驗			
20CL2AB-C	旋轉架	1SET	1.組立9211-074香菇塞=6PCS 2.組立8510-018軸承=2PCS 3.組立9162-198滾滑把手=6PCS 4.組立8250-164 調整組=1PCS
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤			




零件代碼	品名及圖案	用量	備註
20CL2AB-D K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤	擺臂 配合8220-270軸心檢驗 	1SET	1.組立8510-018軸承=2PCS 2.組立M10X25L=1PCS 鉅形平頭內六角螺絲 3.組立8250-068=1PCS 加長型調整組 4.組立扣環R-Ø47=2PCS
20CL2AB-E K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤	滑輪擺臂架 	1SET	1.組立8510-018軸承=2PCS 2.組立扣環R-Ø47=2PCS
20CL2AB-F K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤	轉軸固定盤 		1.組立M8X16L=2PCS 圓頭內六角螺絲-CAP 2.組立M8彈簧華司=2PCS 3.組立M12X20L=1PCS 半圓頭內六角螺絲 4.組立6X6X40L=1PCS 雙頭圓鋸 5.組立M8-Ø14華司=2PCS 6.組立M12-Ø44華司=1PCS 7.組立M12彈簧華司=1PCS
8341155-26 電鍍 (PIN需用線帶固定)	調整片 	1SET	


HLCL2ABA內箱

零件代碼	品名及圖案	用量	備註
20CL2AB-G	連接管		
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤		1SET	HLCL2ABA內箱
20CL2AB-H	導輪座		
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤	配合8220-270軸心檢驗 	1SET	1.組立M8X8L=2PCS 沉頭內六角螺絲 HLCL2ABA內箱
9211-205	上蓋		
		1PCS	H9211-205紙箱
8230-027	配重塊		
電鍍		1SET	1.組立M12X40L=1PCS 半圓頭內六角螺絲 2.組立M12彈簧華司=1PCS 3.組立M12華司-Ø34=1PCS HLCL2ABA內箱
9420-133	動作銘版	1PCS	
23CL2AB	附件包	1SET	HLCL2ABA內箱
25CL2AB	滑輪包	1SET	HLCL2ABA內箱
KCL2AB	說明書	1SET	
FCL2AB	銅索包	1SET	HLCL2ABA內箱
GCL2AB	螺絲包	1SET	HLCL2ABA內箱

零件代碼	品名及圖案	用量	備註
8312-067	固定片		
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤		2PCS	HLCL2ABA內箱
8312-077	固定片		
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤		1PCS	HLCL2ABA內箱
8343-065	固定片		
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤		1PCS	HLCL2ABA內箱

零件代碼	品名及圖案	用量	備註
9121-097	座墊 黑色耐寒乳膠皮 	1SET	
9161-079	泡棉組 黑色PU發泡 	1SET	
9131-050	背墊 黑色耐寒乳膠皮 	1SET	

零件代碼	品名及圖案	用量	備註
6610-040	門框上座 K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤 	1SET	1.組立M10X15L=2PCS 半圓頭內六角螺絲 2.組立M10華司-Ø19=2PCS 3.組立M10X15L=2PCS 圓頭內六角螺絲-CAP
6610-041	門框下座 K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤 	1SET	1.組立M6拉帽(身體有花)=4PCS 2.組立M10X15L=2PCS 半圓頭內六角螺絲 3.組立M10華司-Ø19=2PCS
6610-042	門框 K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤 4-攻1/2"XP12牙 	1SET	

零件代碼	品名及圖案	用量	備註
6670-005	選擇加高套管	2SET	
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤			
8321-066	U型固定片	2SET	1.組立M6X12L=4PCS 半圓頭內六角螺絲 2.組立M6華司-Ø13=4PCS
K-9883SNB 黑閃銀 KL0158 透明粉 二塗二烤	(請勿鎖緊)		
8210-042	選擇桿	1PCS	
電鍍	(Red oval highlights the shaft dimensions)		
8400-006	選擇上座	1SET	
8280-037	導桿	2PCS	Ø3/4"X1522L
電鍍	(Red oval highlights the rod dimensions)		
25CL2DB	皮帶輪包	1SET	

零件代碼	品名及圖案	用量	備註
23CL2DB	附件包	1SET	
23CL2DCUP	附件包-CUP	1SET	
GCL2DB	螺絲包	1SET	
零件代碼	品名及圖案	用量	備註
8380-082	護網	1PCS	1.9440-117=1PCS 防夾手注意標識
O-200S閃銀 KL0518 透明粉 二塗二烤	(Red oval highlights the mesh dimensions)		
8380-083	護網	1SET	1.9440-387無膜標=1PCS
O-200S閃銀 KL0518 透明粉 二塗二烤	(Red oval highlights the mesh dimensions)		

CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

HARDWARE ILLUSTRATION

D1. Ø60 CAP COVER(8130-231)	[1PCS]
D2. Ø76 CAP COVER(8130-236)	[1PCS]
D3. Ø38XØ25.2X15L STEEL BUSHING(8130-430)	[1PCS]
D4. Ø38XØ26X1.5t CU WSAHER(8520-008)	[4PCS]
D5. Ø116X17 CAP COVER(9211-173)	[2PCS]
D6. Ø1" RUBBER PAD(9212-019)	[1PCS]
D7. Ø120XØ52X3t NYLON WASHER(9214-039)	[2PCS]
D8. Ø110X22 PULLEY (9213-002B)	[3PCS]
D9. 3350mm STEEL CABLE(FCL2AB)	[1PCS]

D1.



D2.



D3.



D4.



D5.



D6.




D7.



D8.



D9.



CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS


FARME HARDWARE ILLUSTRATION FOR CL2DB

DD1. Ø3/4" SHAFT COLLAR(9211-046)	[2PCS]
DD2. 50X4(X50L RUBBER PAD(9214-002)	[1PCS]
DD3. Ø21/2"XØ19.2X19.4L RUBBER DOUNT(9310-010)	[2PCS]
DD4. 226X13.5(X181 RUBBER PAD(9310-115)	[2PCS]
DD5. Ø110X22 PULLEY (9213-002B)	[2PCS]
DD6. BOTTLE BRACKET(8388-025)	[1PCS]
DD7. BOTTLE RACK(9260-320)	[1PCS]
DD8. BOTTLE(9260-123)	[1PCS]

DD1.



DD2.



DD3.



DD4.



DD5.



DD6.



DD7.




DD8.




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARTS ILLUSTRATION SHEET



CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARTS ILLUSTRATION SHEET




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FARME PARTS ILLUSTRATION SHEET FOR CL2DB


AA [1SET]
6610-040



AB [1SET]
6610-041




AC [1SET]
6610-042



AD [1PCS]
8380-082



AE [1SET]
8380-083



AF [2SET]
6670-005



AG [1SET]
8400-006




AH [1SET]
8210-042
3/4"X596L




AJ [2SET]
8321-066




AJ [2SET]
8280-037
Ø3/4"X1522L





CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 1
assembled and completed




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 4
assembled and completed




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 5
assembled and completed




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 6
assembled and completed




CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Above shows STEP 7
assembled and completed



CL2AB ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Above shows STEP 8
assembled and completed



*Well done!

